



Sábado, 13 de Junho de 2020 - 10:59 (Polícia)

AVIÃO DA FAB TEM PROBLEMA NO FREIO AO TENTAR POUSAR E SAI DA PISTA NO AEROPORTO DE PORTO VELHO

A FAB ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas uma fonte da Rede Amazônica confirmou o incidente.

Por Fábio Diniz, Rede Amazônica

Uma aeronave modelo C-98 Caravan da Força Aérea Brasileira (FAB) sofreu um incidente ao tentar pousar na Ala 6 em Porto Velho, no Aeroporto Internacional Governador Jorge Teixeira. O caso ocorreu na última quinta-feira (11). Não tinha passageiros no avião e ninguém se feriu.



A FAB ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas uma fonte da Rede Amazônica confirmou o incidente.

A aeronave retornava de uma missão na região do Forte Príncipe da Beira, em Costa Marques (RO), para a capital.

Porém, logo que pousou no aeroporto, no momento de estacionar, o avião perdeu o freio e caiu no canteiro do Aeroporto de Porto Velho.

O acidente resultou apenas em danos materiais, como problemas no motor, parte inferior da fuselagem e na hélice, além do trem de pouso.